

Informazioni Ricambi





9001037576  
26.09.2014





#12005744

x1 x1 x4

#00340007

Torx T20





IT  
 Questo pezzo di ricambio può essere impiegato solamente da personale specializzato qualificato e istruito. Il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio può essere influenzata da una riparazione impropria e possono manifestarsi anche gravi minacce alla vita o alla condizione fisica. BSH non è responsabile per danni causati da un uso improprio di terzi. Per le riparazioni di elettrodomestici si applicano le norme tecniche approvate. Devono essere rispettate le prescrizioni specifiche per paese supplementari e i regolamenti esistenti. In caso di dubbio si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Copyright BSH Bosch-und Siemens Hausgeräte - Customer Service - 58300000182843\_abz\_it\_c